

■ 充电式冲击扳手系列

TW010G

3,150N·m

方形驱动杆尺寸
1" (25.4mm)

● M27 - 45
● M20 - 33



TW001G

1,800N·m

方形驱动杆尺寸
3/4" (19mm)

● M12 - 36
● M10 - 27



TW007G

760N·m

方形驱动杆尺寸
1/2" (12.7mm)

● M10 - 24
● M10 - 16



C 形环

TW004G

350N·m

方形驱动杆尺寸
1/2" (12.7mm)

● M10 - 20
● M10 - 16



C 形环

■ 附件

冲击套筒
(附带销和O形圈)



冲击长套筒
(附带销和O形圈)



O形圈
E-22436



销
E-22442



尺寸 (mm)	部件号
27 x 60	E-24511
30 x 62	E-24527
32 x 63	E-24533
33 x 63	E-24549
34 x 63	E-24555
36 x 66	E-24561
38 x 66	E-24577
40 x 66	E-24583
41 x 68	E-24599

尺寸 (mm)	部件号
42 x 68	E-24608
44 x 70	E-24614
46 x 72	E-24620
50 x 76	E-24636
55 x 84	E-24642
60 x 88	E-24658
65 x 92	E-24664
70 x 96	E-24670

尺寸 (mm)	部件号
27 x 90	E-24686
30 x 90	E-24692
32 x 90	E-24701
33 x 90	E-24717
34 x 90	E-24723
36 x 90	E-24739
38 x 90	E-24745
40 x 90	E-24751
41 x 90	E-22420

尺寸 (mm)	部件号
44 x 90	E-24767
46 x 100	E-24773
50 x 100	E-24789
55 x 108	E-24795
60 x 108	E-24804
65 x 120	E-24810

■ 充电时间

	快速 充电	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45分钟	67分钟
*1 BL4040F 4.0Ah	45分钟	67分钟
*1 BL4050F 5.0Ah	50分钟	85分钟
*1 BL4080F 8.0Ah	76分钟	170分钟

*1 推荐电池

充电式冲击扳手

TW010GZ 1" (25.4 mm)

无级变速	最大输出功率	1900W
电子自动刹车	方形驱动杆	25.4 mm (1")
正反转	从动冲击杆	163 mm (6-3/8")
电子式4速	最大紧固扭矩(最大冲击模式(4)下)	M36螺栓紧固6秒后: 3,150 N·m (2,323 ft.lbs.)
LED工作灯	紧固能力	高速 / 快速 / 中速 / 低速: 2,850 / 1,600 / 1,000 / 600 N·m (2,100 / 1,180 / 740 / 440 ft.lbs.)
防重启	最大拆卸扭矩(最大冲击模式(4)下)	4,000 N·m (2,950 ft.lbs.)
携带箱	标准螺栓: M27 - M45 (1-1/8 - 1-7/8")	
	高强度螺栓: M20 - M33 (3/4 - 1-3/8")	
	回转数	高速 / 快速 / 中速 / 低速: 0 - 1,200 / 0 - 850 / 0 - 700 / 0 - 600 min ⁻¹
	冲击数 (IPM)	高速 / 快速 / 中速 / 低速: 0 - 1,750 / 0 - 1,500 / 0 - 1,300 / 0 - 1,200
	尺寸(长x宽x高)	使用BL4050F: 570 x 135 x 297 mm
	净重	12.0 - 12.9 kg
	净重 (电池)	BL4040F - BL4080F

标准附件: 侧手柄、工具吊环

规格和设计如有变更, 恕不另行通知



牧田(中国)有限公司



微信公众号



抖音号

全国查询电话
www.makita.com.cn
400-928-6517

(接听时间: 8:00-17:00, 节假日除外)



充电式冲击扳手
TW010G 1" (25.4 mm)



1" (25.4mm) 驱动杆

最大紧固扭矩
3,150N·m

M36螺栓紧固6秒后

最大拆卸扭矩
4,000N·m

M42螺栓可在3秒内松开

BL
MOTOR
无刷电机

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防尘防水滴技术

高功率无刷电机

BL
MOTOR
无刷电机



紧凑 570mm*



*全长（使用BL4050F电池）

环形LED工作灯

减少工件上的阴影，提供更好的工作视觉。



侧手柄的免工具安装

侧手柄无需工具即可360°调整，握持部分的角度可前后调节，适用于各种操作。



用于拧紧大直径螺栓

1" (25.4mm) 方形驱动杆

最大紧固扭矩

3,150 N·m

紧固到位冲击6秒后的数值

最大拆卸扭矩

4,000 N·m

3秒内松开



工具吊环

可以将工具悬挂在管道、钩子等上面



XPT

防尘防水滴技术



自动停止系统可用于正向/反向旋转模式

3种自动停止反应时间模式，可用于正向和反向旋转模式。


	正转	反转
模式 1	在冲击功率为2时，检测到冲击后立即停止	在冲击功率为4时，螺栓/螺母松开后立即停止
模式 2	在冲击功率为3时，检测到冲击后约0.5秒停止	在冲击功率为4时，螺栓/螺母松开后约0.2秒后停止。
模式 3	在冲击功率为4时，检测到冲击后约1.0秒停止	在冲击功率为4的时，螺栓/螺母松开后立即减速

对于反转模式（用于松开），反应时间设置为最大冲击功率4，即最大模式，因为该模式不需要调整冲击功率。

电子4级冲击功率选择

在正反转模式下，只需按下按钮，即可选择高速（4）/快速（3）/中速（2）/低速（1）冲击功率，以适应不同的材料或螺杆类型。

按下按钮



模式	高速冲击模式 (4)	快速冲击模式 (3)	中速冲击模式 (2)	低速冲击模式 (1)
紧固扭矩 (N·m)*1	2,850	1,600	1,000	600
回转数 (min ⁻¹)	0-1,200	0-850	0-700	0-600
冲击数 (min ⁻¹)	0-1,750	0-1,500	0-1,300	0-1,200

*1 紧固后3秒


全速模式按钮 (变速/全速)

- 扳机开关无需扣到底，即可达到全速模式，从而减少了扣动扳机时手部和手指的疲劳
- 可根据应用选择变速模式或全速模式。



环形LED灯
具有预发光/余辉功能和光模式

全速模式指示灯



*图像